

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN PHÚ

Số: 638/TB-BVĐKTP

V/v Bảo trì bảo dưỡng hệ thống
chuẩn bị ống mẫu tự động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tân Phú, ngày 10 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tân Phú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để Bảo trì bảo dưỡng hệ thống chuẩn bị ống mẫu tự động của Bệnh viện đa khoa Tân Phú với nội dung cụ thể như sau:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Tân Phú.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.
 - Họ và tên: DS. Hồ Thị Cúc Mai.
 - SĐT: 028.5408.8924
 - Địa chỉ email: phongvttbyt2025@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: trong 2 cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Tân Phú 609 – 611 Âu Cơ, P.Tân Phú, TP.HCM
 - Nhận qua email: Quý công ty/ nhà cung cấp gửi file excel và bản scan có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: phongvttbyt2025@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h ngày 20 tháng 10 năm 2025. Sau thời gian này sẽ không được xem xét. Các báo giá nhận được theo 2 hình thức nêu trên sẽ được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Phụ lục 1: danh mục dịch vụ yêu cầu theo danh sách đính kèm.
- Phụ lục 2: mẫu báo giá
- Phụ lục 3: mẫu dán ngoài phong thư báo giá. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban biên tập website BV (để đăng tin);
- Lưu VT, Phòng VTTBYT.

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thanh Trường

PHỤ LỤC 1

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



PHỤ LỤC DANH MỤC BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG
(Kèm thông báo số 638/TB-BVĐKTP ngày 10 tháng 10 năm 2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu chung	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Bảo trì bảo dưỡng Hệ thống chuẩn bị ống mẫu tự động Model: HENm S/N: H1220191 Hãng sx: Enegium Xuất xứ: Hàn Quốc	1.1 Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 4 lần/ năm. 1.2 Đáp ứng sự cố đột xuất: - Hỗ trợ xử lý các sự cố trong vòng 4-6 giờ kể từ khi nhận được cuộc gọi (Theo thống kê các năm: tháng 1-2 lần) trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7. - Xử lý sự cố qua teamview trước các sự cố. - Nhân công sửa chữa các sự cố máy (Không bao gồm lỗi do vật tư không chính hãng gây ra). 1.3 Phần mềm hệ thống: - Cài đặt các chức năng ống mẫu thay đổi theo thầu hàng năm. - Hỗ trợ kiểm tra và cài đặt các kết nối LIS/ HIS theo sự thay đổi thực tế của Bệnh viện. - Hỗ trợ các tình huống ngắt kết nối đột ngột do mạng, do thiết bị,... - Hỗ trợ các tình huống sự cố do sử dụng vật tư không chính hãng. 1.4 Phần cứng hệ thống: - Kiểm tra, vệ sinh làm sạch bụi giấy, các sensor, sao cắt,...cho các bộ phận trong máy; đánh giá tình trạng các sensor, dầu in nhiệt,... - Chạy kiểm tra phần cứng. - Hỗ trợ các tình huống sự cố do sử dụng vật tư không chính	1	Hệ thống	Bệnh viện đa khoa Tân Phú	2026

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu chung	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		hãng. - Đánh giá hao mòn phụ kiện vật tư để đưa ra phương án dự phòng; - Theo dõi và huấn luyện thêm với các kỹ thuật viên khi khoa luân chuyển nhân viên. Danh mục thực hiện kiểm tra cho tiết như sau: a. RP (Receipt Printer) (Tiếp nhận): - RP Header (Đầu in nhiệt). - RP Roller (Con lăn). b.EXT Barcode Scanner (Máy quét): - EXT Barcode Scanner. - Máy quét mã vạch. c. LSM (Module dán nhãn): - Label Position Sensor (Cảm biến vị trí nhãn). - Tube In LSM Sensor (Cảm biến ống vào). - Tube out Sensor (Cảm biến ống ra). - Label Sticking Roller (Con lăn dán ống). - Label Holder Roller (Con lăn giữ nhãn). d. Outlet (Đường ống ra): - Tray Detecting Sensor (Cảm biến khay đựng). e. LP Label Printer (Máy in nhãn): - LP Label Printer (Máy in nhãn) - LP Door Sensor (Cảm biến cửa in nhãn) - SLP Header (Nắp dẫy trên) - SLP Gap Sensor (Cảm biến dừng) - SLP TPH - Header (Đầu in nhiệt) - ELP Header (Nắp dẫy trên) - ELP Gap Sensor (Cảm biến dừng) - ELP TPH - Header (Đầu in nhiệt) - SLP Sticking Roller (Con lăn				

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu chung	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		dán) - SLP Sticking profile (Tách nhãn) - ELP Cutter cover (Dao cắt)				

Đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Mail:



BÁO GIÁ

Gửi: Bệnh viện đa khoa Tân Phú

Căn cứ Thông báo chào giá số 633/PB-VĐKTP ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Tân Phú, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống chuẩn bị ống mẫu tự động như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống chuẩn bị ống mẫu tự động:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI GỬI:

Tên công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:



BẢNG BÁO GIÁ

(Theo Yêu cầu báo giá số/TB-BVĐKTP ngày tháng năm 2025)

NGƯỜI NHẬN: PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN PHÚ

ĐỊA CHỈ: 609-611 ÂU CƠ, PHƯỜNG TÂN PHÚ, TP.HCM

NĂM 2025

