

Số: 3346/BVQTP
Về việc sửa chữa thiết bị y tế.

Tân Phú, ngày 26 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện quận Tân Phú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện quận Tân Phú.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
 - Họ và Tên: DS. Hồ Thị Cúc Mai.
 - SĐT: 028.5408.8924
 - Địa chỉ email: vttbyt2023.bvqtp@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: trong 2 cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện quận Tân Phú 609 – 611 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
 - Nhận qua email: Quý công ty/ nhà cung cấp gửi file excel và bản scan có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: vttbyt2023.bvqtp@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h ngày 04 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo danh sách đính kèm

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa ống nội soi dạ dày Model: GIF-H170 S/N: 2614265 Hãng sx: Olympus Nước sx: Nhật Bản	* Hiện trạng máy: - Thấu kính chụp hình bị mờ - Nắp đậy đầu ống soi bị bể - Cao su di động bị thủng và rò rỉ - Bộ phận uốn cong bị biến dạng dẫn cấp	Cái	1	Bệnh viện quận Tân Phú	28/02/2025

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ ống soi bị nứt - Dây dẫn chung bị nứt lão hóa - Công tác điều khiển bị mòn * Sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, phụ kiện cho ống nội soi dạ dày * Công ty có thể vào khảo sát và báo giá theo khả năng. * Đảm bảo sau khi sửa chữa, thay thế xong thiết bị hoạt động bình thường. 				
2	<p>Sửa chữa dây cáp video gắn ống soi Model: MAJ-1430 S/N: 7214611 Hãng sx: Olympus Nước sx: Nhật Bản</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Hiện trạng máy: - Bộ phận kết nối với ống soi và bộ phận kết nối điện bị rỉ sét * Sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, phụ kiện cho ống nội soi dạ dày * Công ty có thể vào khảo sát và báo giá theo khả năng. * Đảm bảo sau khi sửa chữa, thay thế xong thiết bị hoạt động bình thường. 	Cái	1	Bệnh viện quận Tân Phú	28/02/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ QLCL (Đăng Wed BV);
- Lưu VT, Phòng VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Trường